

ANNEXURE-A

Sl.No.	Following Spares required for CP-610 RP - Impact Wrench :	Quantity	Unit
1	Retainer Pin - P/No. D1116761	6	No.
2	Roller - P/No. D1121761	18	No.
3	Ball Retainer Pin - P/No. D1124761	12	No.
4	Thrust Pin - P/No. D1128761	6	No.
5	Spindle - P/No. D1913761	6	No.
6	Rubber Ring for Anvil - P/No. H0152761	18	No.
7	Gasket - P/No. H0613761	24	No.
8	Gasket - P/No. H0616761	24	No.
9	Dog Release Spring - P/No. H3414761	12	No.
10	Spring Tension Pin - P/No. M5008761	12	No.
11	Ball Bearing - P/No. M5443761	6	No.
12	Rotor Bearing - P/No. M5439761	12	No.
13	Lower End Plate - P/No. C4412761	12	No.
14	Upper End Plate - P/No. C4413761	12	No.
15	Liner - P/No. C7108761	6	No.
16	Reverse Valve - P/No. D1137761	6	No.
17	"O" Ring for Reverse Valve - P/No. H0110005	18	No.
18	Rotor Blade - P/No. H5010761	72	No.
19	Retaining Ring - P/No. M4107761	6	No.
20	Throttle Valve - P/No. D1211761	6	No.
21	Throttle Sping - P/No. H3524761	12	No.
22	Air Screen - P/No. H4606761	12	No.
23	"O" Ring - P/No. Q01047010	12	No.
24	Throttle Bushing - P/No. D7206077	6	No.
25	Cam Roller - P/No. D3807761	12	No.
26	Bearing Bushing - P/No. D7351761	12	No.
27	Retaining Ring - P/No. M4101761	6	No.
28	Needle Bearing (Outer) - P/No. M5302761	12	No.
29	Needle Bearing (Inner) - P/No. M5304761	12	No.
30	Steel Ball - P/No. M6112412	144	No.
31	Lock Washer - P/No. Q3606000	24	No.
32	Exhaust Deflector - P/No. D9904761	4	Set
33	O' Ring - P/No. H0130761	18	No.
Following Spares required for CP-6920-D24 - Impact Wrench:			
34	Gasket Handle - P/No. 8940162172	12	No.
35	Throttle Valve Kit - P/No. 2050554163	6	No.
36	Rear End Plate Kit - P/No. 2050554053	3	No.
37	Bearing - P/No. 8940162177	3	No.
38	Front End Plate Kit - P/No. 2050554063	3	No.
39	Blade (Set of 6) - P/No. 8940162181	36	No.
40	Clutch Housing Kit - P/No. 2050554103	3	No.
41	Bearing - P/No. 8940162185	3	No.